

# Werkinstructie

## Schuine worm schoonmaken

Stap

Wat moet je doen?

Foto

**Gebruik altijd de juiste PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen)!**

1

Sluit de klep van de silo.



2

Draai de schuine worm leeg totdat er geen materiaal meer uitkomt.

3

Verwijder de spanning van de bedieningskast:

- Verwijder de kabel van de bouwspanning.
- Zet de hoofdschakelaar uit.



4

Controleer of de uitloop van de schuine worm schoon en leeg is.

Als dat niet het geval is, maak deze schoon door er voorzichtig met een hamer rondom de uitloop te tikken.

